

El origen de la falla de este recipiente no es del todo conocida pero se cree que durante la prueba hidráulica el agua estaba demasiado fría y este fue el factor principal de la rotura del equipo. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas.

