

En las siguientes fotos puede verse la falla que un recipiente recién restaurado sufrió durante la prueba hidráulica.

En las fotos pueden verse socavación y falta de fusión en soldaduras; así como laminaciones en el material que probablemente fueran las causas de este fallo.

Esto demuestra la importancia de realizar adecuadamente las pruebas para que este tipo de roturas no se produzcan durante el servicio del equipo.

