

Este accidente sucedió mientras se estaba realizando la prueba neumática a una cañería que estaba conectada al tanque. No se instalaron placa ciega ni tampoco una figura ocho aislando el tanque del circuito. Solamente se cerró la válvula de entrada al tanque.

La válvula tenía una fuga por lo cual el tanque se presurizó, volando como un cohete.

Obsérvese que el fondo del tanque fue arrancado de la base.







